




***Restauro di Palazzo Buonaccorsi Macerata***

**Consolidamento e ricostruzione  
di murature e volte**

# *Consolidamento delle murature*

















*IL consolidamento e la  
costruzione delle volte laterizie*














**MUSEO CARROZZE**  
Volume interrato da svuotare

Accesso alla galleria  
parzialmente interrata  
da riaprire

Cisterna parzialmente interrata  
rinvenuta durante le demolizioni

-  Ricostruzioni
-  Ricostruzioni in aggiunta al progetto approvato
-  Demolizioni in aggiunta al progetto approvato
-  Opere del progetto approvato non eseguite



Riordino della scala esistente

Dettaglio Tavola P.20

INGRESSO MUSEO DELLE CARROZZE

CENTRALINA

USCITA

- 2.20

- 3.13

- 3.10

- 3.10

- 3.10

- 3.10

- 3.10

- 3.10

- 3.10

- 3.10

- 3.10

- 3.10

- 3.10

- 3.10

- 3.10

- 3.10

- 3.10

- 3.10

- 3.10

- 3.10

- 3.10

